

CLEAN FORCE 1000 A

Qualité Alimentaire

Dégraissant Industriel Surpuissant

CARACTERISTIQUE PHYSICO – CHIMIQUES :

- Aspect : liquide
- Couleur : ambré
- Densité : 1.16
- pH : 14

COMPOSITION :

Préparation alcaline à base d'hydroxyde de sodium en solution en solution, d'additifs nettoyants émulsionnants anioniques.

Eléments de composition autorisés par l'arrêté du 8 septembre 1999 relatifs aux produits de nettoyage des surfaces et objets pouvant entrer en contact avec des denrées alimentaires, produits et boissons de l'homme et des animaux.

CONDITIONNEMENT :

- 4 bidons de 5L
- Bidon 30 L

PROPRIETES

- Miscible dans l'eau en toutes proportions.
- Facilement rinçable. Non inflammable.
- Pouvoir complexant élevé, stable en eau de dureté élevée.
- Fort pouvoir dégraissant.
- Concentré, haute teneur en matières actives.
- Forte réserve d'alcalinité permettant la saponification et l'élimination des dépôts et agglomérats de matières organiques, huiles hydrauliques, cambouis, souillures diverses, dépôts de carburants, graisses animales et végétales, huiles végétales...etc.

APPLICATIONS

Milieu industriel :

Châssis de manutention, gros matériels de chantier, gros matériels agricoles lourd, engins de travaux publics, grosses pièces mécaniques, matériels de carrière et de terrassement, conteneurs, ensemble mécaniques lourd, sellettes de camion, bennes à ordures, engins et matériels de transports de TP

Milieu alimentaire :

Industries agro-alimentaires, fumoirs, ateliers de découpe, salaisons, sols et murs de laboratoires, matériel et machines...

Surfaces inox, surfaces carrelées, surfaces plastiques et autres surfaces lessivables

MODE D'EMPLOI

Fût ou appareil projection à mousse

- Diluer de 3 à 10% dans le réservoir. Laisser agir le temps que la mousse émulsionne les graisses et prenne une teinte brune à verdâtre. Rincer à la pression.

Pulvérisation à la brosse

- Diluer le produit de 3 à 10% selon les salissures et la fragilité du support. Laisser agir 3 à 4 minutes. Rincer à la pression.

PRECAUTIONS

Sur des surfaces où la peinture doit être préservée, ne pas laisser en contact plus de 2 minutes.

Ne pas utiliser sur des surfaces aluminium. Le port de gants et de lunettes de protection est obligatoire pour l'utilisation de CLEAN FORCE 1000 A.

En cas de contact avec la peau et les yeux, laver copieusement avec de l'eau claire.